

Техническая информация:

1. Q: Во время работы под ОС **Vista 64bit SP1** в "Журнале событий" (**Event Viewer**) появляются данные об ошибке управления питания процессором (**Kernel-Processor-Power**), однако компьютер работает нормально. Как устранить эту ошибку в журнале?

A: Пожалуйста, проверьте настройки BIOS.

Если вы обнаружите опцию [Intel® Speedstep™ tech], пожалуйста, переведите ее в режим [Enable]

Если вы не обнаружите данную опцию, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки ASRock по этой ссылке:

<http://www.asrock.com/support/TSD.ru.asp>