

Referencia Técnica- Q&A

1. Q: ¿Cuando utilizo Vista 64bit SP1 OS, el [Programas] en OS muestra Kernel-Proessor-Power error, pero OS funciona bien. ¿Cómo puedo solucionar este error en el [Programas]?

A: Por favor compruebe la configuración de BIOS.

Si usted ve la opción de [Intel® Speedstep™ tech] en BIOS, por favor la ajuste a [Enable].

Y si no ve esta opción en BIOS, póngase en contacto con Asrock TSD desde el enlace: <http://www.asrock.com/support/TSD.asp>